


OZNAKE NA PLINSKIH VZMETEH MARKS ON GAS SPRINGS



Lmax[mm]	Lmin[mm]	Hod[mm]	PRIKLJUČKI	SILA [F]
500	300	200	E G	400 N

PODATKI ZA NAROČANJE PLINSKIH VZMETI *DATA FOR ORDER GAS SPRINGS*

Lmax	DOLŽINA RAZTEGNJENEGA AMORTIZERJA MED SREDINAMA LUKENJ PRIKLJUČKA MAXIMUM LENGHT BETWEEN CENTERS OF HOLES
Lmin	DOLŽINA STISNJENEGA AMORTIZERJA MED SREDINAMA LUKENJ PRIKLJUČKA MINIMUM LENGHT BETWEEN CENTERS OF HOLES
HOD / HUB	DOLŽINA HODA KI JE POTREBNA ZA OPTIMALNO DELOVANJE AMORTIZERJA HUB FOR OPTIMAL WORK
F	SILA [N] FORCE [N]
PRIKLJUČKI	PRIKLJUČEK NA BATNICI IN CILINDRU FIXATION ON CILINDER AND PISTON ROD